

Dane aktualne na dzień: 06-09-2026 16:10

Link do produktu: <https://www.it7.pl/regeneracja-plyt-p-4151.html>



## REGENERACJA PŁYT

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | <b>15,00 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>12,20 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>            |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>          |
| Numer katalogowy | <b>PS3SER08</b>            |
| Producent        | <b>IT7 Mateusz Szultka</b> |

### Opis produktu

Jeśli chcesz skorzystać z naszego generatora kodów nadania do Paczkomatu dodaj do koszyka produkt dostępny w zakładce akcesoria:

"Etykieta nadawcza InPost - Szybkie Zwroty"

Kod nadania wygenerujesz na [www.szybkiewzroty.pl/it7](http://www.szybkiewzroty.pl/it7)

### Profesjonalna regeneracja płyt CD, DVD

Nasza firma od ponad 10 lat świadczy usługę regeneracji nośników optycznych – CD, DVD.

Dzięki doświadczeniu i analizie nowych technologii, zainwestowaliśmy w **profesjonalną maszynę** do regeneracji wszystkich typów płyt: jednostronnych i dwustronnych.



## Obsługiwane formaty

Regenerujemy nośniki niezależnie od zastosowanego standardu zapisu:

- CD-Audio, CD-ROM, PhotoCD, VCD, SVCD
- DVD-Video, DVD-Audio, RAM, DVD-RW
- Gry: PlayStation 2, PlayStation 1, Xbox, Xbox 360, Nintendo GameCube, Wii, Dreamcast, Sega CD

## Nasza technologia

Używana przez nas maszyna usuwa nawet **głębokie rysy**, wykorzystując specjalistyczne materiały ściernie i płyny z mikroziarnami, które jednocześnie chłodzą i szlifują powierzchnię płyty.

**PRZED**



**PO**



Nie używamy chemikaliów zmiękczających ani preparatów zaklejających rysy. Dzięki temu zregenerowana powierzchnia wygląda jak nowa, a płyty można regenerować wielokrotnie.

**Uwaga:** Nie każda płyta da się naprawić. W niektórych przypadkach regeneracja jest niemożliwa.

**Uszkodzenia, których nie da się naprawić:**



**Pęknięcia, ukruszenia lub nadpęknięcia** – uszkodzenie strukturalne nośnika uniemożliwia naprawę. Wkładanie takiej płyty do napędu grozi jego trwałym uszkodzeniem.



**Zdarta farba od strony etykiety** – widoczne "prześwity" to uszkodzenia warstwy odbijającej wiązkę lasera, co uniemożliwia odczyt danych.

**Zmiażdżenia, rysy punktowe** – mikropęknięcia materiału wynikające z jego zmęczenia, często nieodwracalne i trudne do naprawy.