

Link do produktu: <https://www.it7.pl/silnik-obrotu-talerza-do-ps2-9xxxx-p-737.html>



# SILNIK OBROTU TALERZA DO PS2 9XXXX

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena             | 23,00 zł                         |
| Czas wysyłki     | 24 godziny                       |
| Numer katalogowy | PS2C015                          |
| Kod producenta   | 708                              |
| Kod EAN          | 5903858490830                    |
| Producent        | HONG LEI INTERNATIONAL ELECTRONI |

## Opis produktu

Ślink obrotu talerza przeznaczony do konsoi z serii 50000o element konsoi odpowiedzialny za obrót wrzescia na którym znajduje się płyta CD/DVD

Jeżeli uważał, że pomimo prawidłowo działającego lasera pływającego się w konsoli nie chce się obracać to istnieje duże prawdopodobieństwo, że przyczyną takiego zachowania jest uszkodzony dysk obrotu talerza.

Wymianego elementu konsoli jest stosunkowo łatwe i sprowadza się do wyjęcia obudowy i odłączenia z kabli czterech żubek mocujących żubek.

Pamiętaj, że brak funkcji obrotu nie jest jednoznacznie z uszkodzeniem łuski.

Silnik zapalony w taśmie transmisyjną o długości 4,0cm

Gwarancja w mies: **3**